


## Detalle Impermeabilización Escantillón TPD3/D Losa y/o Cubierta Plana Transitable



Zonificación según Anexo EETT	
Imp. Estructuras	
	Crystallizer para hormigón
	Sistema de impermeabilización bajo cota cero
	Muros bajo cota 0
	Piscinas
	Espejos de agua
	Losas de tránsito vehicular
	Losas de tránsito vehicular Ramps
	Losas de tránsito peatonal
Imp. Cubiertas	
	Balcones
	Terrazas
	Losas ajardinadas
	Losas de cubiertas expuestas
	Losas de pisos mecánicos
	Losas bajo cubierta metálica
	Cubiertas sobre OSB
	Canales expuestas
Imp. Fachadas	
	Impermeabilización de Fachadas
Complemento	
	Sello Losas de subterráneos
	Sistema drenante
	Aislación térmica
	Geotextiles y refuerzos
	Bajadas de Agua
	Claraboyas

EDIFICIO	
Constructora	
Arquitectos	
Ubicación	
Contenido	Detalles Impermeabilización
Lámina	05/07
Dynal 09.04.2019	VERSIÓN REVISIÓN
	VERSIÓN LICITACIÓN
	VERSIÓN CONSTRUCCIÓN
	VERSIÓN CERTIFICACIÓN
Departamento Técnico de Construcción DYNAL	
Arquitecto senior	Yanina Yurie Gato
Arquitecto	Alex Polanco S. / Carla Alvarez
Ing. Terreno	Gabriela Gonzalez Ulloa.
Gerente	Daniel Brenner Agosin.
<b>DTP DYNAL</b>	Departamento Técnico de Proyectos